

Prosíme obyvatele vchodu č. 20, aby si zkontrolovali přípojky a trubky teplé a studené vody a také tepla z důvodu, že v garážích byla zjištěna prosakující a kapající voda do šachty vodovodního vedení. Především vás žádáme, abyste si zkontrolovali stoupačky a dále i skříňku, ve které máte umístěn měřák tepla a uzavírací ventil tepla, kde se stává, že vyhnívá těsnění a mohla by tam být příčina prosakující vody.

Pokud zjistíte nějaké závady a to jak ve svém bytě, nebo na společných rozvodech, prosíme vás, abyste kontaktovali přímo správní firmu JIVIŠ – pana Zonka, nebo použili formulář hlášení závad na našich webových stránkách a informovali nás o této problematice.