

Vážení uživatelé bytů,

v poslední době došlo k vytopení několika bytů přes zpuchřelé, rozpadlé a nefunkční těsnění filtrů umístěných na trubkách kalorimetrů (měřičů tepla).

Žádáme vás, abyste si vizuálně zkontrolovali tato těsnění (na obrázku označená červenou šipkou), případně si je vyměnili.

Výměna je v celku jednoduchá, stačí pouze zavřít všechny kohouty kolem těchto filtrů. Pod zátkou je umístěn filtr, který může být zanesen nečistotami, proto ho s případnou výměnou těsnění propláchněte vodou.

