

Vážení sousedé,

upozorňujeme na problematiku nekvalitních/levných, nebo již dosluhujících vodovodních baterií, kdy může docházet k přetlačování teplé vody do studené případně opačně, a tím ke špatnému míchání vody v bateriích. Vzhledem k osazení novými filtry společných vodovodních trubek a novému čerpadlu v kotelně, je třeba při zjištění takového problému prvně hledat závadu na bateriích v bytech, až poté případně řešit se správcovskou firmou. Děkuje