

Ve vlastní zájmu a zájmu sousedů především v bytech pod vámi si **zkontrolujte** před blížící se topnou sezónou **těsnění přívodů teplé a studené vody** ve stoupačkách **a těsnění měřáku tepla**. Již v několika bytech došlo k tomu, že byla tato těsnění buď uhnílá, nebo jim prosakovala, aniž by o tom sami vlastníci věděli a aniž by to bylo někde v bytě znát. Teprve po upozornění sousedů pod těmito byty většinou vyšlo najevo, že měřáky tečou!